

SPEEDO HEALER

Istruzioni di installazione cablaggio universale su :

Yamaha V Max 1700 2009 ->

Installazione :

- 1) Rimuovere la copertura anteriore del finto serbatoio.
- 2) Collegare il filo ROSSO del cablaggio Speedo Healer ad un positivo 12v sotto chiave (Es. positivo +12v teleruttore avviamento, filo di colore BLU con traccia BIANCA).
E' possibile utilizzare un morsetto rubacorrente.
- 3) Collegare il filo NERO del cablaggio Speedo Healer al terminale negativo della batteria.
- 4) Tagliare il filo BIANCO con traccia GIALLA sul connettore più grande della centralina motore (ECU) ovvero il pin 32.

Collegare il filo BIANCO dello Speedo Healer alla parte di filo bianco/giallo proveniente dal cablaggio.

Collegare il filo VERDE o BLU dello Speedo Healer alla parte di filo bianco/giallo originale che va verso il connettore della centralina.

Valori per il settaggio:

-12% (meno 12 percento)

La limitazione viene rimossa solo in parte.

Lo scarto originale del contachilometri viene eliminato, il conta km indica la velocità reale del veicolo (con rapporti originali).

In quinta marcia il motore può raggiungere 9.200 rpm (originali 7.700 rpm).

-28% (meno 28 percento)

La limitazione viene rimossa totalmente.

Il conta km originale indica una velocità MINORE di quella reale (con rapporti originali).

In quarta e quinta marcia il motore può raggiungere 10.000 rpm (originali 9.200 per la quarta e 7.700 rpm per la quinta).